

Identification du véhicule

Marque **CHEVROLET** Immatriculation **ES-950-AS**
 Modèle **CORVETTE** Date 1ère M.C. **16/11/2017**
 Version
 N° de châssis **1G1Y92D68J5300093**
 Client **Mercier**
 Km. compteur **2256**
 Couleur **Blanc**
 Metallisé

Pneus Eté **335/25/20/9/Y Métal léger**
AVG: Michelin: 25% - ARG: Michelin: 25%
AVD: Michelin: 30% - ARD: Michelin: 25%
 Pneus Hiver

Date & lieu d'inspection

Date 15/11/2018 08:45:00
 Adresse GARAGE BUSINE
 240 RUE D'ARMENTIERES
 59280 BOIS GRENIER



✗ Certificat d'immatriculation ✗ Manuel d'utilisation ✗ Carnet d'entretien
 2 Nbre sièges 2 Nombre appuis-têtes

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût facturable
				€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
2164278 4	Carrosserie	Sans dégâts	Pas de réparation						Non facturé

(1) Inspection réalisée par:



Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy CDG Cedex France

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 48€ HT
 Taux de main d'oeuvre peinture: 48€ HT
 Taux des ingrédients peinture: 28€ HT
 Taux de main d'oeuvre divers: 48€ HT

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	0,00 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	0,00 €

21642784

Carrosserie

Sans dégâts

Pas de réparation

