

## Identification du véhicule

Marque **BMW** Immatriculation **EC-023-JG**  
 Modèle **2018D** Date 1ère M.C. **20/03/2018**  
 Version  
 N° de châssis **WBA2C11030V703449**  
 Client **Mercier**  
 Km. compteur **25976**

Pneus Été **205/60/16/92/V Métal léger**  
**AVG: Hankook: 45% - ARG: Hankook: 65%**  
**AVD: Hankook: 55% - ARD: Hankook: 50%**  
 Pneus Hiver

## Date & lieu d'inspection

Date 22/03/2018 02:00:00  
 Adresse Mercier  
 71 avenue de Flandre  
 59700 Marcq-en-Baroeul



✗ Certificat d'immatriculation  
✗ Nbre sièges

✓ Manuel d'utilisation  
✓ Nombre appuis-têtes

✗ Carnet d'entretien

N° du dégat	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût facturable
				€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
19194148	Aile ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (comp		144,00	139,20			283,20
19194152	Revêtement assise siège AVG	Déchirure	E - Remplacer	191,93	62,40				254,33
19194158	Revêtement assise siège AVD	Déchirure	E - Remplacer	191,93	62,40				254,33
19194157	Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (comp		72,00	139,20			211,20
19194154	Porte ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (comp		48,00	129,60			177,60
19194149	Pare-chocs AR	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (comp		96,00	72,00			168,00
19194155	Porte ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (comp		24,00	129,60			153,60
19194151	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			72,00			72,00
19194153	Jante alu ARD	Griffe(s)	Réparer/remplacer (montant f			48,00			48,00
19194159	Porte AVD	Griffe(s)	67 - Lustrage						Non facturé
19194150	Pommeau de levier de vitesse	Usé	Acceptable						Non facturé
19194156	Porte AVG	Bosse(s)	Acceptable						Non facturé

(1) Inspection réalisée par:



Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy  
CDG Cedex France

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 48€ HT

Taux de main d'oeuvre peinture: 48€ HT

Taux des ingrédients peinture: 28€ HT

Taux de main d'oeuvre divers: 48€ HT

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1622,26 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	324,45 €
<b>TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.</b>	<b>1946,71 €</b>

---

**19194148** Aile ARD Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



---

**19194152** Revêtement assise siège AVG Déchirure E - Remplacer



---

**19194158** Revêtement assise siège AVD Déchirure E - Remplacer



---

**19194157** Aile ARG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



---

**19194154** Porte ARD Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



**19194149** Pare-chocs AR

Bosse(s)

LI - Réparer et peindre (complet)



**19194155** Porte ARG

Bosse(s)

LI - Réparer et peindre (complet)



**19194151** Pare-chocs AV

Griffe(s)

Peindre



**19194153** Jante alu ARD

Griffe(s)

Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



**19194159** Porte AVD

Griffe(s)

67 - Lustrage



---

**19194150** Pommeau de levier de vitesse Usé Acceptable



---

**19194156** Porte AVG Bosse(s) Acceptable

