

## Identification du véhicule

Marque **TOYOTA** Immatriculation **EL-180-NB**  
 Modèle **YARIS** Date 1ère M.C. **07/04/2017**  
 Version  
 N° de châssis **VNKKJ3D370A391323**  
 Client **Mercier**  
 Km. compteur **23232**  
 Couleur **Rouge**  
 Metallisé

Pneus Eté **195/50/16/84/V Métal léger**  
**AVG: Bridgestone: 60% - ARG: Bridgestone: 45%**  
**AVD: Bridgestone: 55% - ARD: Bridgestone: 50%**  
 Pneus Hiver

## Date & lieu d'inspection

Date 10/10/2018 09:00:00  
 Adresse Mercier Vendeville  
 rue d'Avelin  
 59175 Vendeville



✗ Certificat d'immatriculation ✓ Manuel d'utilisation ✓ Carnet d'entretien  
5 Nbre sièges 5 Nombre appuis-têtes

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer		Main d'oeuvre carrosserie		Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers		Coût facturable
				€ HT	€ HT	€ HT	€ HT		€ HT	€ HT	
2124757 9	Jante alu AVD bitone/polychrome	Griffe(s)	Réparer/remplacer (montant f							62,40	62,40
2124758 0	Moulure de pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre							24,00	24,00
2124758 1	Porte AVD	Griffe(s)	Acceptable								Non facturé

(1) Inspection réalisée par:

**MACDAM**

Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy  
CDG Cedex France

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 48€ HT  
 Taux de main d'oeuvre peinture: 48€ HT  
 Taux des ingrédients peinture: 28€ HT  
 Taux de main d'oeuvre divers: 48€ HT

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	86,40 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	17,28 €
<b>TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.</b>	<b>103,68 €</b>

**21247579** Jante alu AVD bitone/polychrome Griffes(s)

Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



**21247580** Moulure de pare-chocs AV Griffes(s)

Peindre



**21247581** Porte AVD

Griffes(s)

Acceptable

