

## Identification du véhicule

Marque **TESLA** Immatriculation **DT-439-LJ**  
 Modèle **TESLA S** Date 1ère M.C. **21/07/2015**  
 Version **TESLA S 85KW BA**  
 N° de châssis **5YJSA7H22FFP75365**  
 Client **RDV contradictoire**  
 Km. compteur **79488**  
 Couleur **Gris**  
 Métallisé  
 Réf. client **CL09737370**

Pneus Été **245/35/21/96/W Métal léger**  
**AVG: Continental: 50% - ARG: Continental: 45%**  
**AVD: Continental: 50% - ARD: Continental: 50%**  
 Pneus Hiver

## Date & lieu d'inspection

Date 13/11/2018 03:00:00  
 Adresse 382 avenue jean moulin  
 RUE DU BUISSON DU ROI  
 60880 LE MEUX



- |                                |                       |                          |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ✓ Certificat d'immatriculation | / Contrôle technique  | ✓ Manuel d'utilisation   |
| <b>Original</b>                |                       |                          |
| ✗ Carnet d'entretien           | ✓ Moteur fonctionnant | ✓ Batterie fonctionnante |
| / Carte Carburant              | ✓ Véhicule roulant    | 2 Nbre clés total        |
| 2 Nbre clés télécommandes      | / Badge télépéage     |                          |

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Coût facturable
				€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	€ HT	€ HT
2160932 1	Pare-chocs AV	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co	0,00	2,00	1,50	37,50	0,00	219,50	-54,88	164,62

MONTANT DES DOMMAGE(S) AVANT ABATTEMENT(S)	219,50 €
% ABATTEMENT SELON CHARTE DE RESTITUTION	75,00 %
TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) H.T.	164,62 €
MONTANT T.V.A.	32,92 €
<b>TOTAL COÛT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.</b>	<b>197,54 €</b>

21609321 Pare-chocs AV

Bosse(s)

LI - Réparer et peindre (complet)

