

Identification du véhicule

Marque **VOLKSWAGEN** Immatriculation **EH-146-BQ**
 Modèle **GOLF** Date 1ère M.C. **29/11/2016**
 Version
 N° de châssis **WVWZZZAUZHP045885**
 Client **Mercier**
 Km. compteur **43231**
 Couleur **Gris Foncé**
 Metallisé

Pneus Eté **205/55/16/91/V Métal léger**
AVG: Michelin: 85% - ARG: Michelin: 55%
AVD: Michelin: 80% - ARD: Michelin: 45%
 Pneus Hiver

Date & lieu d'inspection

Date 13/09/2018 10:30:00
 Adresse Mercier
 71 avenue de Flandre
 59700 Marcq-en-Baroeul



✗ Certificat d'immatriculation
✗ Nbre sièges

✗ Manuel d'utilisation
✗ Nombre appuis-têtes

✓ Carnet d'entretien

N° du dégat	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût facturable
				€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
2095798 3	Aile ARD	Bosse(s)	Le - Remplacer et peindre	426,00	470,40	139,20			1035,60
2095799 0	Pare-brise	Eclat(s)	E - Remplacer	429,60	187,20				616,80
2095799 1	Aile ARG	Griffe(s)	Peindre			139,20			139,20
2095798 8	Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	122,60					122,60
2095799 2	Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	122,60					122,60
2095797 9	Pare-chocs AR	Griffe(s)	Peindre			72,00			72,00
2095798 5	Pare-chocs AV	Griffe(s)	Peindre			72,00			72,00
2095798 0	Kit collage pare-brise	Manque	Réparer/remplacer (montant f	47,50					47,50
2095798 1	Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer					24,00	24,00
2095798 9	Interrupteur	Manque	E - Remplacer	12,24	9,60				21,84
2095798 7	Interrupteur	Manque	E - Remplacer	12,24	9,60				21,84
2095798 6	Porte AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (comp						Non facturé
2095798 4	Coffre	Bosse(s)	Acceptable						Non facturé
2095798 2	Jante alu AVG bitone/polychrome	Griffe(s)	Acceptable						Non facturé

(1) Inspection réalisée par:



Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy
CDG Cedex France

Taux de main d'oeuvre carrosserie: 48€ HT

Taux de main d'oeuvre peinture: 48€ HT

Taux des ingrédients peinture: 28€ HT

Taux de main d'oeuvre divers: 48€ HT

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	2295,98 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	459,20 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	2755,18 €

20957983 Aile ARD Bosse(s) Le - Remplacer et peindre



20957990 Pare-brise Eclat(s) E - Remplacer



20957991 Aile ARG Griffes(s) Peindre



20957988 Pneu AVG Hors tolérance E - Remplacer



20957992 Pneu AVD Hors tolérance E - Remplacer



20957979 Pare-chocs AR

Griffe(s)

Peindre



20957985 Pare-chocs AV

Griffe(s)

Peindre



20957980 Kit collage pare-brise

Manque

Réparer/remplacer (montant forfaitaire)



20957981 Revêtement assise siège AVD

Tache

Nettoyer



20957989 Interrupteur

Manque

E - Remplacer



20957987 Interrupteur Manque E - Remplacer



20957986 Porte AVG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



20957984 Coffre Bosse(s) Acceptable



20957982 Jante alu AVG bitone/polychrome Griffes(s) Acceptable

